

# **OCHETTES II**

## SURÉLÉVATION ET RÉNOVATION

Chavannes-près-Renens - VD

Maître de l'ouvrage UBS Fund Management (Switzerland) AG Brunngässlein 12 4052 Bâle

**Entreprise générale** Steiner SA Route de Lully 5 1131 Tolochenaz

#### Architectes

L Architectes Sàrl Rue Côtes-de-Montbenon 28 1003 Lausanne

Ingénieurs civils Jean Sabti Sàrl Chemin de Valmont 208 1260 Nyon

Bureaux techniques Electricité: Chaillet Electricité SA Chemin du Couchant 24 1007 Lausanne

Sanitaire - Chauffage - Ventilation: Alvazzi SA Chemin du Petit-Flon 60 1018 Lausanne

Géotechnique (pieux): Karakas & Français SA Avenue des Boveresses 44 1010 Lausanne

DT Désamiantage: Alterego Concept SA Avenue des Morgines 45 1213 Petit-Lancy

Thermique: Sorane SA Chemin des Saugettes 1 1024 Ecublens

Acoustique: D'Silence SA Ch. Isabelle-de-Montolieu 161 1010 Lausanne

Architecte paysagiste

Cécile Presset Chemin du Petit-Bel-Air 16 1225 Chêne-Bourg

Géomètre BBHN SA Rue Saint-Louis 1 1110 Morges

Coordonnées Praz-Veguey 16-24

1022 Chavannes-près-Renens
Conception 2007

Réalisation 2013 - 2014



# HISTORIQUE / SITUATION

Donner un second souffle à un bâtiment et amener un visage nouveau au quartier. L'édifice existant a été construit dans le début des années 1970. Il a été décidé de le rénover complétement et de l'agrandir afin d'augmenter la capacité d'accueil de logements conformément à la densification nécessaire dans l'Ouest lausannois. Grâce à une optimisation de l'espace en hauteur, il apporte une réponse concrète au besoin de densification, sans mitage du territoire. Les nouveaux appartements, en hauteur,

bénéficient d'une vue magnifique sur le lac et la ville de Lausanne. De plus, il était question de mettre en valeur l'image de ce quartier à la position privilégiée de porte sud de la commune de Chavannes-près-Renens.

En effet, Ochettes II est idéalement situé dans un quartier tout proche des terrains de sport de la Plaine et des Hautes Ecoles lausannoises, UNIL et EPFL. L'accès à l'autoroute et aux transports en communs est aussi tout proche.





### **PROGRAMME**

Apporter un nouveau confort de vie avec des appartements au goût du jour. Avant travaux, le bâtiment comportait six étages avec 60 logements distribués par 5 cages d'escalier et 5 entrées. On y trouve deux logements traversants par palier. Sur le plan type, ce sont des 3 pièces efficaces avec une typologie très agréable. Sur les pignons est et ouest, on trouve des 4 pièces. On entre dans le bâtiment par le rez inférieur, au niveau des caves, pour accéder aux habitations.

Le chantier caractérisé par la présence de locataires sur place durant toute la durée des travaux, a permis de surélever le bâtiment de deux étages pour y créer 16 nouveaux appartements de 3, 4 et 5 pièces. Les nouveaux logements ont été implantés selon le même rythme porteur qui existait déjà sur les étages inférieurs.


Les cages d'escalier ont été prolongées sur un ou deux étages, permettant ainsi la création d'appartements plus spacieux que ceux existants. Tout en haut, on trouve désormais des 5½ pièces. Le nouveau 7ème étage comporte des 3½ pièces et des 4½ pièces dans les angles, tout comme les anciens appartements, mais leur typologie est différente. Ils possèdent des cuisines ouvertes sur les séjours. Ce sont ce genre de logements, avec des pièces plus spacieuses et lumineuses que recherchent les locataires aujourd'hui.

## PROJET / RÉALISATION


Résoudre plusieurs problématiques avec un seul élément: agrandir et repenser les balcons. Le projet entend redonner une qualité de vie nouvelle aux locataires et répondre aux normes de sécurité les plus strictes. Le bâtiment, de bonne facture, n'a que peu été touché dans son ensemble, il a néanmoins été surélevé et sa structure externe revue pour trouver un nouveau souffle.

La première phase a consisté au désamiantage. Une phase délicate car de l'amiante a été découverte dans d'autres parties que les plafonds. De plus, lors de sa construction dans les années 1970, le bâtiment a été mal isolé.





Plan niveaux 1 à 5



Plan niveau 6














Il y a donc eu beaucoup à faire au niveau de l'isolation de l'enveloppe. Un travail de titan puisque le bâtiment mesure près de 70 mètres de long. Il est désormais aux normes énergétiques. A l'intérieur, toutes les cuisines et salles de bain ont aussi été entièrement rénovées.

Le mandat consistait aussi à rajouter deux étages. Pour obtenir l'autorisation de réaliser cet

agrandissement, il fallait se mettre en conformité aux normes anti-incendie actuelles. L'ancien immeuble ne comportait pas de chemin de fuite.

Les cages d'escalier existantes étant trop exiguës pour constituer des sorties de secours, l'architecte a choisi de ne pas toucher à la typologie des appartements, mais de se concentrer sur l'extérieur. Les balcons ont donc été agrandis.

Coupe transversale



Plan niveau 7









Un pari doublement réussi car les appartements ont gagné en espace extérieur et des chemins de fuite ont pu être créés. Ces nouveaux balcons sont devenus des coursives pour l'ensemble de l'immeuble. Ainsi, tous les appartements sont désormais aux normes.

L'aspect extérieur aussi a changé. Comme le bâtiment, comparable à un gros paquebot, était déjà très imposant, la volonté était de ne pas encore alourdir sa silhouette.

Avec la construction des nouveaux balcons, une dynamique moderne a pu être apportée. Ces nouveaux éléments, qui peuvent être comparés à des vagues, ont permis d'alléger et de donner une impression de légèreté au tout. La rénovation a en outre permis d'apporter de l'espace extérieur aux appartements existants avec un agrandissement des balcons créant ainsi une pièce à vivre à la belle saison.



#### Photos

Le nouveau visage de l'immeuble est désormais moderne et rythmé, offrant une nouvelle qualité de vie aux habitants.

### CARACTÉRISTIQUES

Surface brute de planchers: 8'100 m²

Emprise au rez: 900 m²

Volume SIA: 23'710 m³ dont 5'270 m³ nouveaux

Coût total TTC: 15'462'000.
Nombre d'appartements : 76 dont 16 nouveaux

Places de parc:

extérieures: 8 nouvelles intérieures: 36 + 3 box

# entreprises adjudicataires et fournisseurs

Démolition Groupe ORLLATI - LMT Exploitation 1042 Bioley-Orjulaz

Désamiantage AMI Assainissements Spéciaux SA 1042 Bioley-Orjulaz

Fondations FORASOL SA 1042 Bioley-Orjulaz

Echafaudages RICHARD & fils SA 1800 Vevey

Béton armé préfabriqué CF Constructions SA 1122 Romanel-sur-Morges

Charpente bois VIAL SA 1724 Le Mouret Façades ALVAZZI Toitures SA 1350 Orbe

Fenêtres RUFFIEUX Noël & Fils SA 1663 Epagny

Protection contre la foudre HOFMANN CAPT Paratonnerres Sàrl 1010 Lausanne

Etanchéités souples GENEUX DANCET SA 1026 Echandens

Isolations spéciales FIRE System SA 1073 Savigny

Volets roulants FAVOROL PAPAUX SA 1023 Crissier Installations électriques MULTI-MAINTENANCE SA 1400 Yverdon-les-Bains

Chauffage Sanitaire
ALVAZZI Chauffage Sanitaire SA
1018 Lausanne

Installations de ventilation ALVAZZI Ventilation SA 1350 Orbe

Agencement de Cuisines **AFP Cuisines SA** 1030 Bussigny

Ascenseurs
SCHINDLER Ascenseurs SA
1030 Bussigny

Crépis POSSE Peinture SA 1020 Renens Portes - Vitrages - Serrurerie MULTIVERRES SA 1110 Morges

Boîtes aux lettres SCHWEIZER Ernst AG 1024 Ecublens

Portes intérieures NORBA SA 1610 Oron-la-Ville

Chapes PACHOUD B. & Fils SA 1004 Lausanne

Carrelages EUROCARRELAGE Sàrl 1217 Meyrin

Revêtements de Sols · Parquet **HKM SA** 1023 Crissier liste non exhaustive

Nettoyage ISS Facility Services SA 1020 Renens

Déménagements COPPOLA & SEGGIO Sàrl 1009 Pully

Aménagements extérieurs GIAMMARINO & Fils 1052 Le Mont-sur-Lausanne Architecture & Construction CRP Sârl 1020 Renens - © P. Guillemin juin 2015 Vogt Schild 2654 / CT - Imprimé sur papier certifé FSC Sources mixtes - Photos: Rainer Solhbank