

HELVETIA-PATRIA

YVERDON-LES-BAINS - VD

Maître de l'ouvrage

Helvetia-Patria Assurances, P.a. Service immobilier, Avenue de la Gare 1, 1001 Lausanne.

Entreprise générale

GREG Groupement d'Entreprises Générales: SD Société Générale de Construction Lausanne SA et Batigroup Entreprise Générale SA Genève/Bâle P.a. SD Construction, Case postale, Chemin du Grand-Pré 4, 1000 Lausanne 16.

Architectes

Projet: Jean-Lou et Laurent Rivier, Architectes associés EPFZ/L, Chemin des Fleurettes 43, 1007 Lausanne.

Réalisation:

SD Société Générale de Construction Lausanne SA Rue du Grand-Pré 4, Case postale 1000 Lausanne 16. Direction des travaux: Julien Favre.

Coordonnées

Avenue Pierre-de-Savoie 68/70, 72, 1400 Yverdon-les-Bains.

Conception 1996 - 1997 **Réalisation** 1997 - 1998



SITUATION

Mémoire des années soixante. Construits à la fin des années soixante, les deux bâtiments font partie d'un quartier composé d'immeubles locatifs typiques des projets réalisés à cette époque pour répondre à une demande pressante de logements.

Ces constructions implantées entre ville et campagne se distinguent par une volumétrie massive, mise en évidence par leur site d'implantation, lequel se caractérise par des larges

espaces ouverts et plats, aujourd'hui encore en zone suburbaine, non loin du noeud autoroutier que l'on trouve au sud d'Yverdon et au voisinage de la ligne CFF.

Le premier de ces deux édifices présente une silhouette d' "immeuble-tour", plus élancée que celle de son voisin qui se développe en largeur et propose deux entrées distinctes.

Les bâtiments occupent une vaste parcelle, permettant des dégagements bienvenus entre immeubles et des aménagements extérieurs spacieux, agréables à utiliser.



2









PROGRAMME DE RENOVATION

Restauration lourde avec maintien des habitants dans les immeubles. Après une trentaine d'années d'exploitation sans rénovation d'importance, le Maître de l'ouvrage a mis sur pied un programme de restauration lourde, incluant des interventions sur l'ensemble des techniques CVSE, la redéfinition complète du concept des façades et des vitrages, avec isolation complémentaire de l'enveloppe et suppression des ponts de froid, le remplacement des ascenseurs et des cuisines, la réfection de l'étanchéité et la refonte des aménagements extérieurs.

Les nouveaux choix de principe opérés pour donner aux immeubles leur "second souffle" devaient les rendre non seulement plus salubres, mais aussi plus confortables et adaptés aux exigences communément admises aujourd'hui. D'autre part, le programme impliquait une organisation très stricte des travaux, ceux-ci devant se dérouler tout en maintenant les locataires dans l'immeuble.

A cet effet, des baux non renouvelés en prévision des travaux et après le départ de certains locataires, ont permis les relogements provisoires pendant certaines interventions.

Le programme d'exécution, très strict, défini d'entente entre l'Entreprise Générale et le Maître de l'ouvrage, s'est déroulé sur onze mois, en respectant un rythme de travail de 15 jours ouvrables maximum par appartement.

PROJET

Nouvelle expression architecturale et amélioration qualitative d'ensemble. La nouvelle conception des façades a permis de répondre en même temps aux objectifs de physique du bâtiment et à l'amélioration recherchée, tant de l'image architecturale que de la qualité de l'enveloppe.

Pour répondre à ces critères réunis, on a opté pour l' "emballage" des immeubles au moyen d'une isolation de 80 mm, recouverte d'un bardage en plaques de fibrociment grand format, de 8 mm d'épaisseur, fixées à une sous-structure ménageant un vide de ventilation.

Sur le plan esthétique, le choix délibéré de solutions non conformes à celles qui caractérisent l'environnement construit, contribue à une recherche permettant de rompre avec l'image négative que véhiculent les immeubles des banlieues aux façades claires et peu animées. Ainsi, le projet, tout en acceptant l'architecture de l'existant, en modifie fortement l'image, tout en renforçant les lignes et compositions des volumes existants. Les grandes masses sont banalisées afin de révéler de plus petits éléments. Cette façon de faire débouche à la fois sur une image forte et nouvelle, et sur l'économie et le respect de l'existant.







Ainsi, la tour est décomposée en trois éléments: socle, faces latérales et balcons, chacun recevant un traitement différent tout en se trouvant au contact immédiat des autres: la tôle ondulée renforce l'horizontalité des balcons et sa brillance contraste avec les grandes faces latérales, traitées en Eternit anthracite. Enfin, la peinture gris clair du socle remonte le long des balcons.

L'autre immeuble se décompose en un cube monolithique, noir, recouvert d'une série de petits balcons en saillie. Ce volume, paré de fibrociment anthracite, sert de support visuel au jeu des balcons habillés de verre dépoli, de toiles colorées et d'une peinture gris clair. Le contraste des balcons et du cube noir révèle l'architecture existante, tout en offrant une image nouvelle.

Les extérieurs sont marqués par une série de petits éléments (bancs publics, abris à vélos, marquises, etc...) qui orientent le visiteur.

Le jeu aléatoire des toiles de tente de différentes couleurs anime les façades qui, ainsi, changent en fonction des conditions d'ensoleillement.

Photos

La restauration des deux immeubles témoigne d'une intéressante réflexion, visant à la fois l'amélioration technique et celle de l'image architecturale.

Vue générale

Bâtiment nº 72, façade est

3-5 Contraste des matériaux 6 Entrees bâtiment 68-70


Etat antérieur

Montage-projet

9 Réalisation


10-15 De l'idée à la réalisation

Animation, façade nord, bâtiment 68-70













13

Caractéristiques générales

Bâtiment nº 68/70

Nombre d'appart. restaurés: 49 Nombre d'étages: 6 Surface façades traitées 1800 m2

Surface toitures: isolation + étanchéité 425 m2

Bâtiment nº 72

Nombre d'appart. restaurés: 57 Nombre d'étages: 9

Surface façades traitées 2000 m2

Surface toitures:

isolation + étanchéité 575 m2

Rythme d'avancement: Par colonne

sanitaire: 2 appartements

par semaine



Seoo

ENTREPRISES ADJUDICATAIRES ET FOURNISSEURS

Liste non exhaustive

Maçonnerie

Façades ventilées

Fenêtres pvc

Portes et vitrages extérieurs en métal - Serrurerie

Portes et vitrages extérieurs en métal Serrurerie

Ferblanterie

Etanchéité de toiture Immeuble n° 72

Etanchéité de toiture Immeuble n° 68/70

Peinture extérieure Immeuble nº 72

Peinture intérieure et extérieure Immeuble n° 68/70

Stores - Toiles de tentes

Electricité

FRUTIGER SA

1400 Yverdon

FACETEC SA 1023 Crissier

EGO KIEFER SA 1844 Villeneuve

RAPIN FRERES 1523 Granges-Marnand

TS TECHNIQUES-SERRURERIE SA

1470 Estavayer-le-Lac

D. FAZIO SA 2074 Marin

SETIMAC SA

1020 Renens

2024 St-Aubin

1018 Lausanne

BALZAN IMMER SA 1018 Lausanne

E. KÖNIG, A. BUTHEY SUCC.

2009 Neuchâtel

COMINA PEINTURE

BAUMANN STORES SA

GRICHTING & VALTERIO SA 1005 Lausanne

Chauffage

Installations sanitaires

Nettoyage tuyauterie sanitaire

Agencements de cuisines

Ascenseurs

Menuiserie intérieure

Carrelages - Faïences

Parquets

Peinture intérieure Immeuble n° 72

Nettoyage

Aménagements extérieurs

STEGMÜLLER CHAUFFAGE SA

1400 Yverdon-les-Bains ALVAZZI YVERDON SA ET REGANELY SA

1400 Yverdon-les-Bains

TARTRIFUGE SA 1024 Ecublens

FORSTER SA 1008 Prilly

MENETREY SA 1680 Romont

M. OBERSON 1632 Riaz

SANTACROCE FRERES 1438 Mathod

INTERIOR SERVICE SA 1163 Etoy

R. COMISETTI ET M. VARRIN SA

1400 Yverdon-les-Bains/1008 Prilly

P. RENOUT 1530 Payerne

BOBST Paysagiste - Pépiniériste 1400 Yverdon-les-Bains Collection Architecture et construction. © P. Guillemin 981130 - Appi 1046 Editeur: CRP S.à r. I., 1020 Renens. Photos: Serge Dupasquier, Préverenges.