

**Maître de l'ouvrage**  
Country Club Geneva  
Route de Collex 47  
1293 Bellevue

**Entreprise totale**  
Steiner SA  
Rénovation Région Ouest  
Rue de Rive 10-12  
1204 Genève

**Architectes**  
Atelier d'architecture  
Jacques Bugna et Florian Barro  
Route de Malagnou 28  
CP 11  
1211 Genève 17  
Federica Palacios Design  
Cour St-Pierre 3  
1204 Genève  
Imagina Sàrl  
Gare-des-Eaux-Vives 24  
1208 Genève

**Bureaux techniques**  
CVSE :  
Betica SA  
Chemin du Grand-Puits 42  
1217 Meyrin

**Coordonnées**  
Route de Collex 47  
1293 Bellevue

**Conception** 2005 - 2006

**Réalisation** 2006



### SITUATION - PROGRAMME

**Rénovation totale des zones humides.** Avec des bâtiments et installations à vocation sportive dotés d'une zone humide de 550 m<sup>2</sup>, le Geneva Country Club favorise la pratique d'une large variété d'activités, notamment destinées aux jeunes de 4 à 15 ans. Ils y sont accueillis pour des cours réguliers ou des stages de tennis, ou dès six ans, pour des stages multisports incluant tennis, équitation, voile, ski nautique, squash ou natation.

Des programmes d'aquagym ou d'aqua-fit réservés aux adultes complètent l'éventail des offres sportives et permettent de répartir la fréquentation du club dans une

appréciable fourchette d'âges. Le Club se situe entre Genève et Versoix, non loin du lac et il est aisément accessible, cette implantation contribuant largement à son succès et à sa pérennité.

Le programme des travaux envisagés concernait la rénovation de la zone humide, afin d'améliorer sa qualité et son attrait et d'offrir une palette agrandie de loisirs sportifs ou para-sportifs. L'intervention portait sur l'aménagement de nouvelles douches d'une nouvelle piscine et d'un nouveau jardin qui inclut une terrasse.

Certains équipements existants, tels que jacuzzi et hammams, sont réutilisés et l'ensemble des volumes concernés - 3'300 m<sup>3</sup> SIA - est réaménagé en vue d'offrir



### Photos

*Ambiance et confort de grande qualité caractérisent le centre sportif rénové.*



une spatialité de grande valeur, mise en évidence par un style de décoration modernes et des éclairages étudiés avec soin et professionnalisme.

## PROJET

**Ambiance et qualité des espaces.** Les travaux, exécutés tout en maintenant le restaurant en exploitation, comprennent des équipements sanitaires entièrement renouvelés, liés aux activités aquatiques: elles présentent un design sobre et des qualités esthétiques évidentes, soulignées par l'usage récurrent de l'acier inoxydable. L'étanchéité de la zone humide et assurée par un revêtement intérieur spécial, résistant à la pression de l'eau. Un décor élégant, répondant à un thème unitaire adapté en fonction de chaque local et des spécificités à prendre en compte, caractérise le complexe.

Pièce maîtresse du dispositif, la piscine intérieure est pourvue de jets massants et elle se distingue par un style contemporain affirmé, reprenant des teintes naturelles telles que le gris, le noir et le brun.

Le décor et l'aménagement intérieur sont conçus dans le même esprit d'élégance et de tranquillité, avec des tables en wengé, des canapés taupe, des poufs chocolat, du verre dépoli, et toujours des éléments en acier inox.

L'éclairage basse tension contribue largement à l'ambiance du tout et, adapté aux locaux humides, il est distribué par un mélange de direct et indirect, compensant naturellement la disposition des locaux en sous-sol. Le chauffage au sol et la ventilation contrôlée ajoutent au confort des usagers, tandis que l'ambiance acoustique est assurée par des triples vitrages phoniques et des faux plafonds en panneaux de plâtre hydrofuges, revêtus de panneaux phoniques.

