

PISCINE ET CENTRE DE BIEN-ETRE, LES ERABLES ZINAL

Réalisation : 2012 - 2014

3961 Zinal

Transformation

Maître d'ouvrage

Commune d'Anniviers
3961 Vissoie

Architecte

Cheseauxrey Sàrl
Route de Pradelaman 14
1971 Grimisuat
info@cheseauxrey.ch

Ingénieur civil

Crettaz Simon SA
Avenue de Rothorn 11
3960 Sierre
simon.crettaz@netplus.ch

Ingénieur électricien

Zufferey Electricité SA
Route de Sierre
3961 Vissoie
info@zuffelectro.ch

Ingénieur CVS

Lamatec SA
Energie-Concept
Rue de l'Île Falcon
3960 Sierre
lamatecsa@gmail.com



Photos : Thomas Jantscher

SITUATION / PROGRAMME

Afin de conserver la piscine couverte, la Commune d'Anniviers décida de rénover la partie existante et d'offrir un nouvel espace bien être afin de compléter l'offre touristique de la station de Zinal.

La piscine se trouve au rez-de-chaussée d'un immeuble d'appartements de vacances en PPE.

Le mauvais état des installations thermiques, l'image vieillotte nécessitaient une transformation intérieure importante. L'étanchéité du bassin n'étant plus garantie, l'eau chaude partait à la nature.

Les fonctions principales telles que l'entrée, vestiaires, douches, sanitaires, bassin, plages ont conservé leurs positions.

Echafaudages

**RAMSAUER
ECHAFAUDAGES SA**
Rue des Artisans 9
3960 Sierre

Maçonnerie, béton armé
MELLY CONSTRUCTIONS SA
Avenue des Platanes 19
3960 Sierre

Traitement béton
PSS INTERSERVICE SA
Chemin du Ronzi 30
1588 Cudrefin

Sablages
RENO-SUTECH SA
Rue du Simplon 14
1902 Evionnaz

Charpente
CONSTRUCTION SA
Route de Sierre
3961 Vissoie

Charpent métallique
ZUFFEREY ALAIN SARL
Route de Chalais 14
3965 Chippis





Des relations visuelles ont été créés entre l'espace vestiaires et le bassin. Un cuvelage et un bétonnage ont été nécessaires afin d'étancher le bassin.

Cet espace est traité d'une manière minérale, rappelant la montagne.

Des facettes triangulaires emballent les pannes existantes et offrent une acoustique au volume principal.

La façade extérieure identique aux 2 volumes, offre une homogénéité à l'ensemble.

Le nouveau volume comprenant un jacuzzi, hammam, bassin froid, sauna et un espace détente s'implante le long du talus existant, afin d'offrir un espace extérieur de plein pieds et des vues sur les montagnes environnantes.



Ferblanterie, couverture
LANDRY JEAN-CLAUDE
Rue des Toules 4
1904 Vernayaz

Etanchéité
SUTECH-ETANCHEITE A
Rue du Simplon 14
1902 Evionnaz

Etanchéité spéciale
LOUREJOINTS SA
Case postale 18
3968 Veyras

Fenêtres en métal
**LUYET CONSTRUCTIONS
METALLIQUES SA**
Route des Fournaises 47
1950 Sion

Installations électriques
ZUFFEREY ELECTRICITE SA
Route de Sierre
3961 Vissoie

Lustrerie
CITY TECHNIQUES
Avenue de la Gare 14/16
1950 Sion

Installation de ventilation
C2 VENT SA
Route des Ronquos 1
1950 Sion

Chapes
D.E.C. DORSAZ
Z.I. Chemin de l'Autoroute 33
1926 Fully

Carrelages
CONSORTIUM
ROBERT SALAMIN & FILS SA
Ancienne Route de Salquenen 2
3960 Sierre

Revêtement de sols, tapis
THEODOLOZ PIERRE
Immeuble l'Avenue
3961 Vissoie

Plâtrerie, peinture
ZUBER WALTER
Chalet Le Verger
3961 Vissoie

Menuiserie intérieure
MONNET MENUISERIE SA
Mayoux
3961 Vissoie

Faux-plafonds
RENOTEC
Gemstrasse 145
3970 Salgesch

Vitrerie
CRETENAND SA
Rue des Aprages
1957 Ardon

Mobilier
**MELLY
AMEUBLEMENT DECORATION**
Route de Sion 78
3960 Sierre

Piscine
SANIZINAL SARL
Melly Simon
Immeuble le Pub
3961 Zinal