

# PISCINE ET CENTRE DE BIEN-ETRE, LES ERABLES ZINAL

Réalisation : 2012 - 2014

3961 Zinal

## Transformation

### Maître d'ouvrage

Commune d'Anniviers  
3961 Vissoie

### Architecte

Cheseauxrey Sàrl  
Route de Pradelaman 14  
1971 Grimisuat  
info@cheseauxrey.ch

### Ingénieur civil

Crettaz Simon SA  
Avenue de Rothorn 11  
3960 Sierre  
simon.crettaz@netplus.ch

### Ingénieur électricien

Zufferey Electricité SA  
Route de Sierre  
3961 Vissoie  
info@zuffelectro.ch

### Ingénieur CVS

Lamatec SA  
Energie-Concept  
Rue de l'Île Falcon  
3960 Sierre  
lamatecsa@gmail.com



Photos : Thomas Jantscher

### SITUATION / PROGRAMME

Afin de conserver la piscine couverte, la Commune d'Anniviers décida de rénover la partie existante et d'offrir un nouvel espace bien être afin de compléter l'offre touristique de la station de Zinal.

La piscine se trouve au rez-de-chaussée d'un immeuble d'appartements de vacances en PPE.

Le mauvais état des installations thermiques, l'image vieillotte nécessitaient une transformation intérieure importante. L'étanchéité du bassin n'étant plus garantie, l'eau chaude partait à la nature.

Les fonctions principales telles que l'entrée, vestiaires, douches, sanitaires, bassin, plages ont conservé leurs positions.

### Echafaudages

**RAMSAUER  
ECHAFAUDAGES SA**  
Rue des Artisans 9  
3960 Sierre

Maçonnerie, béton armé  
**MELLY CONSTRUCTIONS SA**  
Avenue des Platanes 19  
3960 Sierre

Traitement béton  
**PSS INTERSERVICE SA**  
Chemin du Ronzi 30  
1588 Cudrefin

Sablages  
**RENO-SUTECH SA**  
Rue du Simplon 14  
1902 Evionnaz

Charpente  
**CONSTRUCTION SA**  
Route de Sierre  
3961 Vissoie

Charpent métallique  
**ZUFFEREY ALAIN SARL**  
Route de Chalais 14  
3965 Chippis







Des relations visuelles ont été créées entre l'espace vestiaires et le bassin. Un cuvelage et un bétonnage ont été nécessaires afin d'étancher le bassin.

Des facettes triangulaires emballent les pannes existantes et offrent une acoustique au volume principal.

Le nouveau volume comprenant un jacuzzi, hammam, bassin froid, sauna et un espace détente s'implante le long du talus existant, afin d'offrir un espace extérieur de plein pieds et des vues sur les montagnes environnantes.

Cet espace est traité d'une manière minérale, rappelant la montagne.

La façade extérieure identique aux 2 volumes, offre une homogénéité à l'ensemble.



Ferblanterie, couverture  
**LANDRY JEAN-CLAUDE**  
Rue des Toules 4  
1904 Vernayaz

Etanchéité  
**SUTECH-ETANCHEITE A**  
Rue du Simplon 14  
1902 Evionnaz

Etanchéité spéciale  
**LOUREJOINTS SA**  
Case postale 18  
3968 Veyras

Fenêtres en métal  
**LUYET CONSTRUCTIONS  
METALLIQUES SA**  
Route des Fournaises 47  
1950 Sion

Installations électriques  
**ZUFFEREY ELECTRICITE SA**  
Route de Sierre  
3961 Vissoie

Lustrerie  
**CITY TECHNIQUES**  
Avenue de la Gare 14/16  
1950 Sion

Installation de ventilation  
**C2 VENT SA**  
Route des Ronquos 1  
1950 Sion

Chapes  
**D.E.C. DORSAZ**  
Z.I. Chemin de l'Autoroute 33  
1926 Fully

Carrelages  
**CONSORTIUM  
ROBERT SALAMIN & FILS SA**  
Ancienne Route de Salquenen 2  
3960 Sierre

Revêtement de sols, tapis  
**THEODOLOZ PIERRE**  
Immeuble l'Avenue  
3961 Vissoie

Plâtrerie, peinture  
**ZUBER WALTER**  
Chalet Le Verger  
3961 Vissoie

Menuiserie intérieure  
**MONNET MENUISERIE SA**  
Mayoux  
3961 Vissoie

Faux-plafonds  
**RENOTEC**  
Gemstrasse 145  
3970 Salgesch

Vitrerie  
**CRETENAND SA**  
Rue des Aprages  
1957 Ardon

Mobilier  
**MELLY  
AMEUBLEMENT DECORATION**  
Route de Sion 78  
3960 Sierre

Piscine  
**SANIZINAL SARL**  
Melly Simon  
Immeuble le Pub  
3961 Zinal